

# Espuma Multiusos

All Purpose Foam fue formulada para eliminar problemas costosos causados por la formación de óxido en la parte posterior de los moldes, el reblandecimiento de pintura en equipos costosos y el tiempo muerto provocado por la acumulación de gases en los respiraderos.

## CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO:

- Elimina el óxido de la parte posterior de los moldes.
- Elimina la acumulación de gases en respiraderos provocada por Delrin y Nylon.
- Limpia bloques de granito sin dejar residuos.
- Excelente desengrasante para maquinaria.
- Excelente desempeño en superficies verticales.
- Ideal para limpieza general.

## DESCRIPCIÓN:

All Purpose Foam es una espuma rica de alta densidad que se adhiere a superficies verticales, proporcionando suficiente tiempo de contacto para cerrar el molde y realizar el proceso de moldeo, además de limpiar los respiraderos. Está especialmente formulada para remover acumulaciones de gas generadas por Delrin.

## ELIMINACIÓN DE ÓXIDO EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS MOLDES:

Aplique DAC-104 All Purpose Foam sobre la superficie. Frote suavemente con una fibra abrasiva hasta eliminar el óxido. Enjuague la superficie. Aplique DAC-101 Moisture Guard sobre el molde para evitar que vuelva a formarse óxido. El envase puede rociarse en cualquier posición. Agite bien antes de usar.

## ELIMINACIÓN DE ACUMULACIÓN DE GAS EN RESPIRADEROS:

Utilice DAC-102 "On Line Resin Remover" según las indicaciones antes de usar este producto para iniciar la descomposición molecular de la película de gas. Seque completamente. Llene por completo el molde con All Purpose Foam. Cierre el molde e inicie el proceso de moldeo si es necesario. Vuelva a llenar la cavidad con All Purpose Foam si es necesario. Se recomienda enjuagar con el desengrasante a base de solvente DAC-103 "Universal All Purpose Degreaser" después del proceso de eliminación de gas para evitar la formación de óxido.

## LIMPIEZA GENERAL:

Rocíe All Purpose Foam sobre las superficies que requieran limpieza. Deje actuar la espuma durante varios segundos. Retire los residuos con un paño o esponja limpios y secos.

## PRECAUCIÓN:

All Purpose Foam es a base de agua. NO utilizar a temperaturas excesivas del molde (superiores a 200 °F / 93 °C).



## Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos NPCA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Salud               | 1 |
| Inflamabilidad      | 1 |
| Reactividad         | 0 |
| Protección personal | * |

Pedidos, información de producto y soporte técnico:

**1-800-830-3423**

©2024 DAC Industries, Inc. Todos los derechos reservados



DAC Industries, Inc.  
1636 Gervais Avenue  
Maplewood, MN 55109 USA

tel: 1-651-748-1750  
fax: 1-651-748-1748  
info@dac-industries.com  
www.dac-industries.com